車輌チェックシート	記入日	2025年6月18日	記入者	林田
管理番号 17990	型式	2PG-CYJ77C	年式	令和5年
	車台番号	CYJ77C-7025775	E/G	6UZ1

形状	※詳細を記入すること ２５ｔウイングバン	高床 低床 全低床	ミッション：MT **AT** (12) 冷房：**ＡＣ** ツイン
走行距離	353,843km	タコグラフ（ＡＴＧ２１-１２０Ｗ）	ブレーキ方式：**エアー式** 油圧式 その他
E/G フル型式	６ＵＺ１	ターボ **有** 無 インタークーラー **有** 無	補助ブレーキ：**排気ブレーキ** 電磁式リターダー 流体式リターダー

エアサス：前 **後** 前後 なし

装備：**ＰＳ** **ＰＷ** ハイルーフ **電格ミラー** **速度抑制** **PMマフラー** **ＡＢＳ** **ＳＲＳ** **ステレオ** **ＥＴＣ**



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			●
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	日本フルハーフ	燃料タンク　３００×２ タイヤ　２４５／７０Ｒ１９.５ セーコーラック４対
型式		
年式		
内寸	長さ 960cm	
	幅 240cm	
	高さ 265cm	
パワーゲート	**有** 無	
リフト荷重		

☒バン・ウイングバン仕様

アルミ ホロ その他（）

ラッシングレール（2）段

特記事項

車間センサー
エンジンリターダー
いすゞ純正デジタコ
バックモニター　クラリオン
キャビン内冷温庫