

車輜チェックシート		記入日	2025年6月18日		記入者	林田	
管理番号	17991	型式	2PG-CYL77C		年式	令和4年	
		車台番号	CYL77C-7006258		E/G	6UZ1	
形状	※詳細を記入すること 25t平ボデー		高床 低床 金低床	ミッション MT ☒ AT (12)		冷房 ☒ AC ツイン	
走行距離	365,874km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 ☒ エアー式 油圧式 その他		
E/G フル型式	6UZ1	ターボ	☒ 有	☐ 無	補助ブレーキ		
		インタークーラー	☒ 有	☐ 無	☒ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		

フロントバンパー
フロントグリル
フロントガラス
ルーフ
プロテクター
リアアオリ
リアバンパー

左FF 7 左ドア 左FR 左アオリ外 A 左RF外 6 左RF内 6 左RR外 6 左RR内 5 スペア1 7

右FF 7 右ドア 右FR 右アオリ外 U 右RF内 6 右RF外 6 右RR内 6 右RR外 7 スペア2

左コーナーパネル フロントパネル 右コーナーパネル

左アオリ内 右アオリ内

床

左RF外 左RF内 左RR外 左RR内

右RF内 右RF外 右RR内 右RR外

左アオリ外 A 右アオリ外 U

左ドア 右ドア

左FR 右FR

左FF 右FF

フロントバンパー

フロントグリル

フロントガラス

ルーフ

プロテクター

リアアオリ

リアバンパー

スペア1 7

スペア2

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	パプコ	燃料タンク 300L×2
型式		タイヤ 275/80R22.5
年式		床高さ F121cm R122 (116~147)cm
内寸	長さ 959.5cm	台枠フック20対
	幅 235cm	セーコーラック アオリ4枚各1個
	高さ 100cm	アルミホイール
パワーゲート	有 ☒ 無	
リフト荷重		

■平ボデー仕様		
平ボデー	☒ アルミブロック	その他 ()

特記事項
車間センサー エンジンリターダー バックモニター クラリオン ドライブレコーダー インバーター1500W 右後ろ足かけ歪み

不具合箇所	大	中	小	
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			●
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			