車輌チェックシート	記入日	2025年6月18日	記入者	林田
管理番号 17989	型式	2RG-NPR88AR	年式	令和4年
	車台番号	NPR88-7022706	E/G	4JZ1

形状	※詳細を記入すること ３ｔ平ボデー	高床 低床 **全低床**	ミッション MT **AT** () 冷房 **ＡＣ** ツイン
走行距離	59,187km　タコグラフ（）		ブレーキ方式 **エアー式** 油圧式 その他
E/G フル型式	４ＪＺ１	ターボ **有** 無 インタークーラー **有** 無	補助ブレーキ **排気ブレーキ** 電磁式リターダー 流体式リターダー
			エアサス 前 後 前後 **なし**

装備

ＰＳ	**ＰＷ**	ハイルーフ
電格ミラー	速度抑制	**PMマフラー**
ＡＢＳ	**ＳＲＳ**	**ステレオ**
ＥＴＣ		



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			●
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク　１００Ｌ タイヤ　２２５／７０Ｒ１６ 床高さ　Ｆ８１ｃｍ　Ｒ９０ｃｍ
メーカー		
型式		
年式		
内寸	長さ 435cm	
	幅 207cm	
	高さ 38cm	
パワーゲート	有 **無**	
リフト荷重		

■平ボデー仕様

平ボデー　アルミブロック　その他（）

特記事項・不具合箇所

車間センサー
トライブレコーダー　ユピテル