

車両チェックシート			記入日	2025年6月7日		記入者	林田					
管理番号	17965		型式	TPG-FD7JLAA		年式	平成28年					
			車台番号	FD7JLA-22142		E/G	J07E					
形状	※詳細を記入すること 4t 平ボデー			高床 低床 全低床	ミッション MT AT (5)	冷房 A/C ツイン						
走行距離	67,137km タコグラフ()				ブレーキ方式 エアー式	油圧式	その他					
E/G フル型式	J07C	ターボ インターチューブ	有 無		補助ブレーキ 排気ブレーキ	電磁式リターダー	流体式リターダー					
記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷		
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G		
									架装物仕様	架装物特記事項		
									メーカー	燃料タンク 200L		
									型式	タイヤ 225/90R17.5		
									年式	床高さ F102cm R103cm		
									内寸	セコーラック 1対		
									パワーゲート	ネズミ穴 5対		
									リフト荷重	■ アオリ三方交換		
									■ 平ボデー仕様			
									平ボデー	アルミブロック	その他()	
									特記事項・不具合箇所			
									ステレオ クラリオンカーナビ ドライブレコーダー			
									<ul style="list-style-type: none"> <li>■ キャブ・ボデー塗装済み</li> <li>■ 床裏→1部分板劣化有り</li> </ul>			
									エンジン	大	中	小
									エンジン不調			
									異音			
									白煙			
									黒煙			
									オイル漏れ			
									特記事項・不具合箇所			
									エンジン			
									異音			
									入りづらい			
									抜けやすい			
									オイル漏れ			
									内装			
									シートしみ			
									シート焦げ			
									シート切れ・破れ			
									天張焦げ			
									天張切れ・破れ			
									天張汚れ			
									ドア内張破れ			
									ドア内張焦げ			
									室内汚れ			●
									ダッシュ板穴・歪み			
									外装			
									看板有			
									小傷多い			●
									仕上げ跡			
									タッチP跡			
									電装			
									バッテリー廻り錆			
									A/C不良			
									A/C効き悪い			