

車輜チェックシート		記入日	2025年6月26日		記入者	林田
管理番号	17996	型式	2KG-FC2ABA		年式	平成29年
		車台番号	FC2AB-100277		E/G	A05C
形状	※詳細を記入すること 4 t ダンプ		高床 低床 金低床	ミッション MT AT (6)		冷房 AC ツイン
走行距離	112, 123km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	A 0 5 C		ターボ	有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	
		インタークーラー		有 無	エアサス 前 後 前後 なし	

フロントバンパー
フロントグリル
フロントガラス
ルーフ
プロテクター
床
リアアオリ
リアバンパー
スベア 1 5 スベア 2

左FF 7 左FR 7 左アオリ外 A 左RF外 7 左RF内 7 左RR外 7 左RR内 7 右FF 7 右FR 7 右アオリ外 A 右RF外 7 右RF内 7 右RR外 7 右RR内 7

左コーナーパネル フロントパネル 右コーナーパネル

A/S A/S A A

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク100L タイヤ 225/80R17.5 コボレーン タムラ
メーカー	ShinMaywa	
型式	DR4-0003SY	
年式		
内寸	長さ 339cm 幅 206cm 高さ 32cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■ダンプ仕様					
リアダンプ	サイドダンプ	3 転ダンプ	深ダンプ	L ゲートダンプ	その他 ()
ノーマル	船底	3 方開	支柱無	その他 ()	

特記事項
車間センサー ドライブレコーダー

不具合箇所	大	中	小	
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			●
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			●
	仕上げ跡			
電装	タッチP跡			
	バッテリー廻り錆			
	A C不良			
A C効き悪い				