

車輜チェックシート		記入日	2025年6月26日		記入者	林田	
管理番号	17997	型式	2RG-XZU712M		年式	令和元年	
		車台番号	XZU712-0006536		E/G	N04C	
形状	※詳細を記入すること 3 t 平ボデー		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)		冷房 AC ツイン	
走行距離	107,897km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	N04C		ターボ	有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		
			インタークーラー	有 無			

フロントバンパー A

フロントグリル

左FF 6 左ドア 左FR 6 左アオリ外 左RF外 6 左RF内 6 左RR外 左RR内 6

右FF 6 右ドア 右FR 6 右アオリ外 右RF外 5 右RF内 5 右RR外 右RR内 5

左コーナーパネル フロントパネル 右コーナーパネル

フロントガラス ルーフ

プロテクター

左アオリ内 右アオリ内

床

リアアオリ

リアバンパー

スペア 1 4 スペア 2

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス
前 後 前後 なし

装備
PS PW ハイルーフ
電格ミラー 速度抑制 PMマフラー
ABS SRS ステレオ
ETC

不具合箇所	大	中	小
エンジン	エンジン不調		
	異音		
	白煙		
	黒煙		
	オイル漏れ		
ミッション	特記事項・不具合箇所		
	異音		
	入りづらい		
	抜けやすい		
	オイル漏れ		
内装	シートしみ		
	シート焦げ		
	シート切れ・破れ		
	天張焦げ		
	天張切れ・破れ		●
	天張汚れ		
	ドア内張破れ		
	ドア内張焦げ		
	室内汚れ		●
	ダッシュ板穴・歪み		
外装	看板有		
	小傷多い		
	仕上げ跡		
	タッチP跡		
電装	バッテリー廻り錆		
	AC不良		
	AC効き悪い		

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー		燃料タンク100L
型式		タイヤ 225/70R16
年式		床高さ F87cm R93cm
内寸	長さ 435cm	セーコーラック1対
	幅 206cm	床フック 4対
	高さ 37.5cm	プロテクター アオリ内側 アルミ縞鋼板張
パワーゲート	有 無	床再塗装
リフト荷重		

■平ボデー仕様		
平ボデー	アルミブロック	その他 ()

特記事項
ルームミラー デジタルインナーミラー
ドライブレコーダー
アイドリングストップ