


車輦チェックシート		記入日	2025年7月1日		記入者	林田
管理番号	17881	型式	TKG-NPR85AN		年式	平成25年
		車台番号	NPR85-7038805		E/G	4JJ1
形状	※詳細を記入すること 3 t 塵芥車		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン	
走行距離	413,206km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	4 J J 1	ターボ	有	無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有	無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス
前 後 前後 なし

装備
P.S. PW ハイルーフ
電格ミラー 速度抑制 PMマフラー
ABS SRS ステレオ
E.T.C

不具合箇所 大 中 小

エンジン
エンジン不調
異音
白煙
黒煙
オイル漏れ

ミッション
特記事項・不具合箇所
異音
入りづらい
抜けやすい
オイル漏れ

内装
シートしみ
シート焦げ
シート切れ・破れ
天張焦げ
天張切れ・破れ
天張汚れ
ドア内張破れ
ドア内張焦げ
室内汚れ
ダッシュ板穴・歪み

外装
看板有
小傷多い
仕上げ跡
タッチP跡

電装
バッテリー廻り錆
A.C不良
A.C効き悪い

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	S h i n M a y w a	
型式	G R 0 6 3 - 1 6 3 4	
年式		
内寸	長さ cm 幅 cm 高さ cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■パッカー（塵芥）車仕様
押込型 圧縮型回転式 圧縮型プレス式 その他 ()
容量 (6 . 5) 立方米

特記事項
バックモニター ドライブレコーダー