車輌チェックシート	記入日	2025年7月1日	記入者	林田
管理番号 17881	型式	TKG-NPR85AN	年式	平成25年
	車台番号	NPR85-7038805	E/G	4JJ1

形状	※詳細を記入すること ３ｔ塵芥車	高床 低床 全低床	ミッション: MT / AT / (6) 冷房: ＡＣ / ツイン
走行距離	413,206km　タコグラフ（）		ブレーキ方式: エアー式 / 油圧式 / その他
E/G フル型式	４ＪＪ１	ターボ: 有 / 無 インタークーラー: 有 / 無	補助ブレーキ: 排気ブレーキ / 電磁式リターダー / 流体式リターダー

エアサス: 前 / 後 / 前後 / なし

装備: ＰＳ / ＰＷ / ハイルーフ / 電格ミラー / 速度抑制 / PMマフラー / ＡＢＳ / ＳＲＳ / ステレオ / ＥＴＣ



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			●
	ダッシュ板穴・歪み			●
外装	看板有			
	小傷多い		●	
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			●
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	ＳｈｉｎＭａｙｗａ	
型式	ＧＲ０６３－１６３４	
年式		
内寸	長さ cm	
	幅 cm	
	高さ cm	
パワーゲート	有 / 無	
リフト荷重		

■パッカー（塵芥）車仕様

押込型　圧縮型回転式　圧縮型プレス式　その他（）

容量（６．５）立方米

特記事項・不具合箇所

バックモニター
ドライブレコーダー