


車輛チェックシート		記入日	2025年7月22日	記入者	林田
管理番号	18011	型式	TRG-NPS85AR	年式	令和元年
		車台番号	NPS85-7005962	E/G	4JJ1
形状	※詳細を記入すること 3 t 4 段クレーン 4WD		高床 低床 全低床	ミッション	MT AT (5)
				冷房	AC ツイン
走行距離	21,449km	タコグラフ ()		ブレーキ方式	エア-式 油圧式 その他
E/G フル型式	4JJ1	ターボ	有 無	補助ブレーキ	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー
		インタークーラー	有 無		

架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク 100L タイヤ 225/75R16
メーカー	UNIC		
型式	URG264		
年式	2019.7		
内寸	長さ 380cm		
	幅 208cm		
	高さ 36.5cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■クレーン付仕様	ラジコン	リモコン	無
吊り上げ荷重 (2.63) t			
ブーム段数 (4) 段			
ブーム最大値上高 (10) m			



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス	前 後 前後 なし			
装備	PS PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー ABS SRS ステレオ ETC			
不具合箇所	大 中 小			
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
内装	オイル漏れ			
	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
ダッシュ板穴・歪み				
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
電装	タッチP跡			
	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			