


| 車輛チェックシート |                         | 記入日       | 2025年7月22日     | 記入者    | 林田                       |
|-----------|-------------------------|-----------|----------------|--------|--------------------------|
| 管理番号      | 18010                   | 型式        | TDG-XZU732M    | 年式     | 平成31年                    |
| 形状        | ※詳細を記入すること<br>3t 5段クレーン | 車台番号      | XZU732-0001208 | E/G    | N04C                     |
| 走行距離      | 11,921km                | タコグラフ ( ) |                | ミッション  | MT AT (6) AC ツイン         |
| E/Gフル型式   | N04C                    | ターボ       | 有 無            | 冷房     | AC ツイン                   |
|           |                         | インタークーラー  | 有 無            | ブレーキ方式 | エア式 油圧式 その他              |
|           |                         |           |                | 補助ブレーキ | 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー |

| 架装物仕様  |            | 架装物特記事項 | 燃料タンク400L<br>タイヤ225/80R17.5<br>床高さ F94cm R109cm<br>セーコーラック1対<br>ネズミ穴 5対<br>床フック 4対 |
|--------|------------|---------|--|
| メーカー   | TADANO     |         |  |
| 型式     | TM-ZE295HR |         |  |
| 年式     | 2019.7     |         |  |
| 内寸     | 長さ 484cm   |         |  |
|        | 幅 208cm    |         |  |
|        | 高さ 38cm    |         |  |
| パワーゲート | 有 無        |         |  |
| リフト荷重  |            |         |  |

| ■クレーン付仕様         |      |      |   |
|------------------|------|------|---|
|                  | ラジコン | リモコン | 無 |
| 吊り上げ荷重 (2.93) t  |      |      |   |
| ブーム段数 (5段) 段     |      |      |   |
| ブーム最大値上高 (14m) m |      |      |   |

| 特記事項・不具合箇所              |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| ステレオ パナソニックナビ<br>車間センサー |  |  |  |



| エアサス  |            |        |    |
|-------|------------|--------|----|
| 前     | 後          | 前後     | なし |
| 装備    |            |        |    |
| PS    | PW         | ハイルーフ  |    |
| 電格ミラー | 速度抑制       | PMマフラー |    |
| ABS   | SRS        | ステレオ   |    |
| ETC   |            |        |    |
| 不具合箇所 |            |        |    |
|       | 大          | 中      | 小  |
| エンジン  | エンジン不調     |        |    |
|       | 異音         |        |    |
|       | 白煙         |        |    |
|       | 黒煙         |        |    |
|       | オイル漏れ      |        |    |
| ミッション | 特記事項・不具合箇所 |        |    |
|       | 異音         |        |    |
|       | 入りづらい      |        |    |
|       | 抜けやすい      |        |    |
|       | オイル漏れ      |        |    |
| 内装    | シートしみ      |        |    |
|       | シート焦げ      |        |    |
|       | シート切れ・破れ   |        |    |
|       | 天張焦げ       |        |    |
|       | 天張切れ・破れ    |        |    |
|       | 天張汚れ       |        |    |
|       | ドア内張破れ     |        |    |
|       | ドア内張焦げ     |        |    |
|       | 室内汚れ       |        |    |
|       | ダッシュ板穴・歪み  |        |    |
| 外装    | 看板有        |        |    |
|       | 小傷多い       |        |    |
|       | 仕上げ跡       |        |    |
|       | タッチP跡      |        |    |
| 電装    | バッテリー廻り錆   |        |    |
|       | AC不良       |        |    |
|       | AC効き悪い     |        |    |

| 記号 | スリ傷 | 凸凹 | 凸凹傷 | 補修跡 | 錆 | 腐 | 塗要 | 替済 | 替要 | ガラス傷 |
|----|-----|----|-----|-----|---|---|----|----|----|------|
|    | A   | U  | B   | W   | S | C | P  | Z  | X  | G    |