
	車輛チェックシート		記入日	2	2025年7月2	22日	記入者	林田
英理妥 2	管理番号 18016		型式		2RG-NPR88YN		年式	令和2年
官理番号			車台番号	NPR88Y-7004766		E/G	4JZ1	
形状	※詳細を記入すること3.4 t 4 段クレーン付				高床 低床 全低床	ミッショ	ン AT (6)	冷房 AC ツイン
走行距離	94, 340km	タコ	グラフ()			ブレーキ ェア-		その他
E/G	4 J J 1		ターボ	有	無	補助ブレーキ		
フル型式	7001	1:	インタークーラー			排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		
1						1-24-		



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
心与	Α	U	В	W	S	С	Р	Z	Χ	G

		, , , , , .	电1000	エックーラー	加州工					
	エア	'サス								
	育	Í	後	前後		な	l			
装	支備	Ī								
	PS PW ハイル									
	電格ミラー 速度抑制 PMマフラー ABS SRS ステレオ									
	ETC SRS AFUT									
7		合箇	所			大	中	小		
Γ		エン:	ジン不	調						
		異音								
ュシ	「ン ブン	白煙								
		黒煙								
		オイル	ル漏れ							
		特記	事項・	不具合箇	所					
	ミッ	異音								
٤	/ 3	入り	づらい							
	ン	抜ける	やすい							
		オイル	ル漏れ							
		シー	トしみ					lacksquare		
		シー	ト焦げ							
		シー	ト切れ	・破れ						
		天張	焦げ					lacksquare		
, t	内装	天張	切れ・	破れ						
- [天張	汚れ							
		ドアロ	内張破	れ						
		ドアロ	内張焦	げ						
		室内》	汚れ							
¬ L		ダッ:	シュ板	穴・歪み				•		
41		看板	有							
┚┃ѧ	- 装	小傷	多い							
	1740	仕上(げ跡							
L		タッ	チP跡							
		バッ	テリー	廻り錆						
4	電装	A C	不良							
		A C 3	効き悪	い						

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	TADANO	燃料タンク 100L タイヤ 225/60R17.5 (スタットレス)
型式	Z E 2 9 4 H P	セーコーラック 1対
年式	14.12	
内寸	長さ 424cm	
	幅 206cm	
	高さ 37.5cm	
パワーゲート	有無無	
リフト荷重		

■クレーン付仕様

ラジコン

リモコン

無

吊り上げ荷重 (2.93) t

ブーム段数 (4段)段

ブーム最大値上高 (11m)m

特記事項・不具合箇所

車間センサー アイドリングストップ バックモニター