

車両チェックシート		記入日	2025年7月22日	記入者	林田
管理番号	18030	型式	TPG-NMR85AN	年式	平成27年
		車台番号	NMR85-7029701	E/G	4JJ1
形状	※詳細を記入すること 2 t 塵芥車			ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン
走行距離	48,591km	タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	4 j j 1	ターボ	有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	
		インタークーラー	有 無		

フロントバンパー

フロントグリル

左FF

左FR

左ドア

左アオリ外

左RF外

左RF内

左RR外

左RR内

左コーナーパネル

フロントパネル

右コーナーパネル

右ドア

右FR

右アオリ外

右RF内

右RF外

右RR内

右RR外

フロントガラス

ルーフ

プロテクター

床

リアアオリ

リアバンパー

スベア 1

スベア 2

3

4

5

5

4

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス
前 後 前後 なし

装備
PS PW ハイルーフ
電格ミラー 速度抑制 PMマフラー
ABS SRS ステレオ
ETC

不具合箇所

大 中 小

エンジン
エンジン不調
異音
白煙
黒煙
オイル漏れ

ミッション
特記事項・不具合箇所
異音
入りづらい
抜けやすい
オイル漏れ

内装
シートしみ
シート焦げ
シート切れ・破れ
天張焦げ
天張切れ・破れ
天張汚れ
ドア内張破れ
ドア内張焦げ
室内汚れ
ダッシュ板穴・歪み

外装
看板有
小傷多い
仕上げ跡
タッチP跡

電装
バッテリー廻り錆
AC不良
AC効き悪い

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク 75L タイヤ 195/85R16 カギ 2個 荷箱ルールキャリア ラバーシール
メーカー	Shin Maywa	
型式	GR052-1434	
年式		
内寸	長さ cm 幅 cm 高さ cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■パッカー（塵芥）車仕様
押込型 圧縮型回転式 圧縮型プレス式 その他 ()
容量 (5.1) 立方米