

車輦チェックシート		記入日	2025年7月30日		記入者	林田							
管理番号	18045	型式	2PG-FE2ACA		年式	令和5年							
		車台番号	FE2AC-103024		E/G	A05C							
形状	※詳細を記入すること 8 t クレーン付				ミッション	冷房							
			高床 低床 全低床		MT (6) AC ツイン								
走行距離	930km タコグラフ ()				ブレーキ方式								
					エア式 油圧式 その他								
E/G フル型式	A 0 5 C		ターボ	有 無	補助ブレーキ								
			インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー								
フロントバンパー フロントグリル 左FF 8 左ドア 左FR 左アオリ外 左RF外 左RF内 左RR外 左RR内 右FF 8 右ドア 右FR 右アオリ外 右RF外 右RF内 右RR外 右RR内 フロントガラス ルーフ プロテクター 左アオリ内 右アオリ内 床 リアアオリ リアバンパー スベア 1 10 スベア 2								エアサス		前 後 前後 なし			
								装備		P S PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー A B S S R S ステレオ E T C			
								不具合箇所		大 中 小			
								エンジン	エンジン不調				
									異音				
									白煙				
									黒煙				
									オイル漏れ				
								ミッション	特記事項・不具合箇所				
									異音				
入りづらい													
抜けやすい													
オイル漏れ													
内装	シートしみ												
	シート焦げ												
	シート切れ・破れ												
	天張焦げ												
	天張切れ・破れ												
	天張汚れ												
	ドア内張破れ												
	ドア内張焦げ												
	室内汚れ												
	ダッシュ板穴・歪み												
外装	看板有												
	小傷多い												
	仕上げ跡												
	タッチP跡												
電装	バッテリー廻り錆												
	A C 不良												
	A C 効き悪い												

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	U N I C	燃料タンク 2 0 0 L
型式	U R G 3 7 4 A H	タイヤ 2 6 5 / 7 0 R 1 9 . 5
年式	2 0 2 3 . 9	カギ 3 個
内寸	長さ 557cm	床高さ F 1 0 8 c m R 1 1 5 c m
	幅 219cm	台枠フック 8 対
	高さ 20.5cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■ クレーン付仕様

ラジコン リモコン 無

吊り上げ荷重 (2.93) t

ブーム段数 (4) 段

ブーム最大値上高 (12) m

特記事項

車間センサー
アイドリングストップ